

修理価格表

2025年4月1日以降

メニュー	価格
オールソール交換	ペア ¥7,700 (税込)
モンタナオールソール交換	ペア ¥8,800 (税込)
オールソール交換 (シューズ)	ペア ¥12,100~¥16,500 (税込)
フットベッド交換	ペア ¥12,100 (税込)
	ソフトフットベッド交換 ペア ¥12,650 (税込)
ヒール部交換	ペア ¥3,850 (税込)
スエードライナー交換	ペア ¥7,150 (税込)
バックル交換	1カ所 ¥1,100 (税込)
リベット交換	1カ所 ¥880 (税込)
トング部補修	1カ所 ¥2,200 (税込)
補修 (モカシン切れ)	片足 ¥3,300 (税込)
アッパーステッチ	片足 ¥1,650 (税込)
ベルトカット	1カ所 ¥1,100 (税込)

トリートメント	
メニュー	価格
レザートリートメント	ペア ¥1,650 (税込)
	ブーツタイプ ペア ¥2,750 (税込)

* お靴の状態や状況により追加修理が発生する場合や修理不可となる場合がございます。